

土壌の自主調査結果について

日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は小牧事業所（愛知県小牧市）の建屋建設に伴い土壌と地下水を自主的に調査した結果、土壌から土壌汚染対策法に規定する土壌溶出量基準を上回る有害物質が検出されたため、本日調査結果を行政当局へ報告しました。

1. 調査場所

- 1) 名 称 日本ガイシ株式会社 小牧事業所
- 2) 所 在 地 愛知県小牧市大字二重堀字田神 1 1 5 5 番地（周辺地図添付）

2. 調査結果（土壌）

特定有害物質	基準超えの最大値 (土壌溶出量基準に対する倍率)	土壌溶出量基準	超過地点数 ／調査地点数※
ヒ素及びその化合物	0.051mg/L (5.1 倍)	0.01 mg/L 以下	2／36

※調査地点数は調査対象地を 10 メートル格子で分割した地点数

3. 汚染原因

当社では、有害物質が検出された場所は事務棟として使用しており、特定有害物質等の使用履歴はありません。よって、土壌が汚染した原因は不明です。

4. 対策の概要

有害物質が検出された部分の土壌はブルーシートで覆い、土壌の飛散や雨水の浸透を防止する対策を実施済みです。

汚染土壌を掘削除去し、健全土で埋め戻します。

引き続き行政当局のご指導の下、適切な対策を実施していきます。

<調査場所の周辺地図>



出典：国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）(<https://maps.gsi.go.jp/>) に
当社事業所の位置を追記して掲載